

附件

潞城市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D006-SX	11月25日	长治	潞城市	史回乡	潞城市光阳石灰有限公司	山西省长治市潞城市史回乡宋家庄	存在问题：无密封原料棚	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月31日前
16-D007-SX	11月25日	长治	潞城市	史回乡	潞城市浩泰建材有限公司	山西省长治市潞城市史回乡辿口	存在问题：无密封物料储存仓	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月31日前
16-D008-SX	11月25日	长治	潞城市	史回乡	潞城市宏建熔剂厂	山西省长治市潞城市史回乡垂阳村	存在问题：无密闭原料仓	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月31日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D009-SX	11月25日	长治	潞城市	史回乡	潞城市汇宝石石膏建材厂	山西省长治市潞城市史回乡梨树凹	存在问题：原料仓未密封	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月31日前
16-D010-SX	11月25日	长治	潞城市	史回乡	潞城市潞洋石膏建材有限公司	山西省长治市潞城市史回乡朱家川	存在问题：厂区路面未硬化	严格落实工业无组织排放整治要求，落实进出料场路面硬化。	12月31日前
16-D011-SX	11月25日	长治	潞城市	合室乡	潞城市明星砂业有限公司	山西省长治市潞城市合室乡河后村	存在问题：1. 厂区地面未硬化；2. 未安装喷淋设施。	严格按照《攻坚方案》落实工业无组织排放整治要求。	12月31日前
16-D012-SX	11月25日	长治	潞城市	史回乡	潞城市瑞兴冶金熔剂有限公司	山西省长治市潞城市史回乡闫李庄村	存在问题：传送带未密封	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月31日前
16-D013-SX	11月25日	长治	潞城市	史回乡	潞城市油口石膏厂	山西省长治市潞城市史回乡迪口	存在问题：原料仓未密封	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月31日前
16-D014-SX	11月25日	长治	潞城市	史回乡	潞城市泰山石膏建材有限公司	山西省长治市潞城市史回乡朱家川	存在问题：无密闭原料仓；2. 堆场防尘措施不完善	严格按照《攻坚方案》落实工业无组织排放整治要求。	12月31日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D015-SX	11月25日	长治	潞城市	史回乡	潞城市文奇建材有限公司	山西省长治市潞城市史回乡楼后	存在问题：无密闭原料仓	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月31日前
16-D016-SX	11月25日	长治	潞城市	合室乡	潞城市翔泰建材有限公司	山西省长治市潞城市合室乡河后村	存在问题：矿区石料未完全覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月20日前
16-D017-SX	11月25日	长治	潞城市	史回乡	潞城市鑫光工贸有限公司	山西省长治市潞城市史回乡闫李庄	存在问题：厂区路面未硬化	严格落实工业无组织排放整治要求，落实进出料场路面硬化。	12月31日前
16-D018-SX	11月25日	长治	潞城市	翟店镇	潞城市鑫天晟建材有限公司	山西省长治市潞城市翟店镇崇道村	存在问题：部分废料堆场无防尘措施	严格按照《攻坚方案》落实工业无组织排放整治要求。	12月31日前
16-D019-SX	11月25日	长治	潞城市	黄牛蹄乡	潞城市焱森环保建材有限公司	山西省长治市潞城市黄牛蹄乡李村庄	存在问题：1. 采土区未进行覆盖防尘；2. 厂区地面未硬化。	严格按照《攻坚方案》落实工业无组织排放整治要求。	12月31日前
16-D020-SX	11月25日	长治	潞城市	合室乡	潞城市远东采石有限公司	山西省长治市潞城市合室乡合室村	存在问题：1. 部分石料堆场未覆盖；2. 厂区路面未硬化；3. 未安装喷淋设施。	严格按照《攻坚方案》落实工业无组织排放整治要求。	12月31日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D021-SX	11月25日	长治	潞城市	史回乡	潞城市自强石膏粉厂	山西省长治市潞城市史回乡宋家庄	存在问题：原料仓未密封	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月31日前
16-D022-SX	11月25日	长治	潞城市	史回乡	首钢长治钢铁有限公司（首钢长钢石灰熔剂厂）	山西省长治市潞城市史回乡闫李庄村	存在问题：原料库未密闭	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月31日前
16-D023-SX	11月25日	长治	潞城市	翟店镇	长治市凯源经贸有限公司	山西省长治市潞城市翟店镇	存在问题：筛分工段没有密闭。2. 除尘设施不完善	严格按照《攻坚方案》落实工业无组织排放整治要求。	12月31日前